

מקצוע:	הוראת בטיחות מס' 2-30-006	הוצאה: מאי 1987
עמוד 1 מתוך 1	תיקון תחתית במיכלי דלק – עבודה באש	עדכון 3: 6.18
	מאשר: בעז הרצל, רמ"ח בטיחות	סקירה:

PREPARING TANK BOTTOMS FOR HOT WORK API 2207

1. כללי

1.1. הוראה זו באה לצורך הגדרת ההליכים והפעולות הנדרשות לצורך ביצוע תיקון תחתיות מיכל דלק, כאשר יש להשתמש לצורך עבודה זו בצידוד, כלים ו/או מכשירים התואמים להגדרה של ביצוע עבודה עם סיכוני אש עפ"י נוהל קצא"א מס' 9-11-01.

1.2. הוראה זו לא באה במקום נוהל 9-11-01 אלא משלימה אותו. הוראות ביצוע יש לערוך וליישם עפ"י נוהל 9-11-01.

1.3. הוראה זו מאמצת את ההוראה המקורית.
הכנת תחתית המיכל ל-"עבודה באש" – פרסום של API מס' 2207 – כפי שפורסמה ע"י המכון האמריקאי לנפט.

PREPARING TANK BOTTOMS FOR HOT WORK – API
PUBLICATION 2207, THIRD EDITION, FEBRUARY 1982
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE – A.P.I.

1.4. ההוראה המקורית כתובה אנגלית ולה מצורף תרגום לעברית.
בכל מקרה של אי בהירות בניסוח או פירוש מונח כלשהו שתורגם מאנגלית לעברית, הפרשנות על פי התוכן האנגלי היא הקובעת.

נספח: 2 חוברות:

1 באנגלית

1 בעברית

עפ"י סעיף 1.3 לעיל.